

温泉县 XX 乡 XX 村“8·25”污水管网坍塌一般生产安全事故防范和整改措施落实情况评估报告

2024 年 8 月 25 日 19 时 43 分，XX 企业在 XX 乡农村粪污一体化处理项目管沟清槽施工时，沟槽侧壁塌方掩埋作业人员，造成 1 人死亡，直接经济损失 105.7 万元（不含行政处罚）。依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》安委办〔2021〕4 号文件，温泉县安委办于 2026 年 3 月 30 日组建评估工作组，对本次事故责任追究、企业整改、行业监管落实情况开展专项评估，现将评估情况报告如下。

一、评估工作过程

评估组以事故调查报告为依据，梳理责任处置、隐患治理、行业监管、教育培训四类整改任务清单，综合采用调阅事故全套卷宗、实地核查原管沟施工点位、查阅企业安全管理台账、抽查同类施工企业、核验处罚执行进度等方式开展评估。重点核查沟槽边坡支护、用工保险、三级安全教育、隐患闭环管理落实情况，针对评估发现的管控短板，现场向涉事 XX 企业反馈问题并下达限期整改建议。

二、事故防范和整改措施落实情况

（一）事故责任追究落实情况

本次事故对企业现场负责人的行政处罚已执行完毕，涉事企业及企业主要负责人罚款案件已移交 XX 县人民法院强制执行。

（二）涉事企业整改落实情况

事故结案后，XX 企业全面对照整改要求开展系统性整治。一是压实安全生产主体责任，成立专项整改小组组织全员事故警示教育，建立周度全面排查、月度深度安全检查机制，修订完善各岗位安全管理制度，厘清全员安全职责。二是规范用工安全保障，与所有现场施工人员签订用工合同，足额缴纳工伤保险、安全生产责任险。三是严格落实三级安全教育培训，重点针对沟槽开挖、边坡支护工序开展专项授课，提升作业人员坍塌风险辨识能力。四是强化施工现场动态巡查，安排专人不间断巡检，及时制止无支护开挖、超深度施工等违章冒险作业。五是完善施工现场硬件防护，在管沟作业区域设置醒目警示标识、边坡临时支护设施，规范现场作业环境。经全面复查，企业全部安全隐患均完成整改清零。

（三）行业监管整改落实情况

XX 局深刻吸取土方坍塌事故教训，完善建筑施工行业监管举措。一是召开党委专题研判会议，剖析沟槽施工高风险隐患，研究制定农村管网工程专项防控方案。二是开展精准执法整治，对照建筑施工重大隐患判定标准，先后两次对涉事企业开展全覆盖隐患排查，查出 2 条一般安全隐患并当场督促立查立改；在全县建筑领域开展专项执法，严查无支护开挖、现场管控缺失等“三违”行为。三是下沉企业开展安全宣贯培训，组织学习《安全生

产法》、安全生产治本攻坚三年行动、土方施工重大隐患判定标准，集中观看坍塌事故警示片，督促企业健全风险分级管控与隐患排查双重预防机制。

三、总体评估意见

经评估组综合卷宗审阅、现场实地核查、企业台账抽查、从业人员问询多维度研判，形成总体评估意见：涉事企业现场负责人处罚落实到位，但企业及主要负责人罚款未按期缴纳，已进入法院强制执行程序，追责闭环尚未完成。XX企业能够深刻吸取沟槽坍塌亡人事故教训，逐条落实整改举措，完善用工管理、安全教育、边坡防护、隐患排查全链条管控，施工现场土方作业安全条件明显改善，从业人员风险防范意识显著提升，整改完成后企业未发生新增生产安全伤亡事故，现场隐患整治取得阶段性成效。行业部门同步强化建筑施工行业监管，开展多轮专项排查与安全宣贯，推动同类施工企业举一反三补齐管理漏洞。

四、下一步工作建议

一是涉事XX企业持续深化双重预防动态管控体系，结合管沟开挖、管网铺设工序定期开展全覆盖风险辨识，动态更新边坡坍塌风险管控清单；引入信息化工具实现隐患全流程线上闭环管理。创新分层分类安全教育模式，结合本次坍塌事故开展现场实操教学，常态化组织沟槽塌方应急处置演练。同步完善安全文化建设，设立安全隐患奖励机制，引导员工主动排查土方施工风险。二是持续强化农村管网、小型土建工程专项监管，细化沟槽开挖风险检查清单，常态化开展企业安全管理“回头看”；持续跟进

涉事企业罚款强制执行工作，完善逾期不缴处罚联合惩戒机制。

三是全县各施工企业统一规范沟槽作业安全标准，严格落实边坡支护、现场监护、岗前交底制度，从源头防范管沟坍塌类生产安全事故重复发生。

温泉县应急管理局